


# Индикаторы двухпроводной линии PMS-11K (WW-45) и PMS-11N, не требующие дополнительного питания



**Индикатор PMS-11К** (WW-45)

## Индикатор PMS-11K

Индикатор PMS-11К предназначен для совместной работы с любым устройством, имеющим выходной сигнал (4 ÷ 20) мА и оснащенным на выходе стандартным штепсельным разъемом типа DIN 43 650. Основным применением указателя является совмещение местного контроля с дистанционным контролем измерения давления или разности давлений. Индикаторы PMS-11К имеют возможность конфигурации диапазона показаний от -999 до 9999 и позиции десятичной точки. Оснащены дисплеем LED (красным) с высотой цифр 7,62 мм, а также программируемым дискретным выходом типа открытый коллектор (ОС). Индикатор не требует дополнительного питания.





# Индикатор PMS-11N

Габаритные размеры 115×65×55 мм

#### Индикатор PMS-11N

Индикатор PMS-11N предназначен для совместной работы с любым устройством, имеющим выходной сигнал (4 ÷ 20) мА. Индикаторы PMS-11N имеют возможность конфигурации диапазона показаний от -999 до 9999 и позицию десятичной точки. Оснащены дисплеем LED (красным) с высотой цифр 13 мм. Индикатор не требует дополнительного питания.




Схема электрических присоединений

## Технические параметры

Погрешность показаний:  $\le 0,2\% \pm 1$  цифра Входной сигнал:  $(4 \div 20)$  мА Падение напряжения: макс. 6,5 В Температура окружающей среды: -30...50°C Степень защиты корпуса: IP 65

Код для заказов PMS-11N / RU